



# 公园儿童游乐区，部分设施老旧管养不到位

“六一”国际儿童节将至，公园里的儿童游乐设施安全吗？记者近日走访市六区及高新区部分公园儿童游乐区发现，这些承载着孩子们欢乐的场所，在设施维护更新、安全管理等方面仍存在短板，需要完善。



永平公园一处摇摇车横向扶手一侧脱落。（杨绪忠 摄）



万象体育公园儿童游乐区一处滑梯下端的支撑钢管锈蚀严重，约半圆管壁已被腐蚀穿透。（仇龙杰 摄）

## 设施老旧，安全堪忧

江北星湖公园位于湾头路与星湖路交界处，拥有约12万平方米的水域面积和5.3万平方米的陆地面积。公园湖心岛上的“星旅方舟”等无动力游乐设施凭借独特的木质景观设计和丰富的探险元素，成为众多市民周末遛娃的热门打卡地。

记者看到，该处儿童游乐区多处木质设施已破损、缺失。一处攀爬架的木桩破损，还有部件缺失；另一处攀爬区的木桩表面布满深长裂缝，有的甚至从顶部裂开，结构稳固性暗藏风险。个别木质固定架的螺丝连接处出现明显裂缝，部分节点松动，存在部件脱落可能。

一位带孩子游玩的家长担忧地说：“真怕孩子攀爬时它突然断了！希望公园管理方尽快检修，别让孩子在‘危险’里玩耍。”

万象水上运动公园位于江北湾头片区，是宁波首个水上运动主题公园。记者走访发现，该公园内多处运动场地存在明显破损。攀岩墙区域的黄色地面大面积表皮剥落、开裂，部分已露出水泥基层，地面湿滑且积有污物，环境较脏乱，存在滑倒风险。

在小轮车与轮滑场地，记者看到该处地面出现裂缝。一位家长反映，这些裂缝极易导致孩子在滑行中失去平衡而摔跤。此外，铁皮斜坡与地面衔接处存在较大缝隙，对滑板、轮滑等运动造成安全隐患。家长呼吁管理方尽快修复，保障运动安全。

万象体育公园位于江北区甬江街道下江路，自2020年开放以来，便成为周边居民休闲健身和儿童游玩的重要场所。然而该公

园儿童游乐区设施老化与安全隐忧问题也较为突出。一处滑梯下端的支撑钢管锈蚀严重，约一半管壁已被腐蚀，结构强度大幅削弱。多组儿童摇摇马存在螺丝缺失、连接松动现象。一位妈妈告诉记者，这些设施长期暴露在户外，受雨水侵蚀后维护不到位，不仅影响正常使用，更有夹伤、坠落等安全风险，亟需管理方加强巡检、及时修缮，切实保障儿童游玩安全。

在镇海招宝广场内的童梦园亲子乐园，场内设有旋转木马、动感小车、网红蹦床等游乐项目。走访当日恰逢雨天，乐园临时停业。

记者留意到，旋转木马多处支撑腿出现明显锈蚀。支撑腿是承载游客体重的核心受力构件，金属长期锈蚀会造成钢管管壁被

腐蚀变薄，给设施运营带来隐患。

查阅《小型游乐设施安全规范》相关要求，记者得知，游乐设施金属受力结构件严禁出现腐蚀、裂纹、变形等缺陷，一经发现严重锈蚀，须立即停止使用，开展检修或更换部件。此外，乐园配备的两处干粉灭火器直接放置于露天地面，瓶体底部锈迹严重，瓶身年检标识模糊不清，疑似未按规定定期检测维保。

永平公园位于贵甬街道，是一处以“T细胞旅程”为设计理念的全龄友好型公园，因临近多个居民小区，日常前来游玩的儿童络绎不绝。记者在儿童游乐园内看到，一处摇摇车因螺丝缺失，横向扶手一侧脱落，丧失原有抓握和防护功能。周边居民介绍，该扶手损坏脱落已有一月有余。

## 公益活动

### “六一”前夕 儿科病区来了大朋友和小朋友

记者 张璐

5月28日，宁波大学附属第一医院儿科病区内，130名住院小朋友提前度过了快乐的“六一”国际儿童节。

“六一”是属于孩子的节日，但部分患病儿童只能在病房中度过。为驱散患儿就医的沉闷氛围，宁波民生e点通携手多家爱心单位走进病区，开展礼包派送、趣味游戏、DIY、歌舞互动、图书捐赠等系列活动，为住院患儿送上节日祝福。据了解，该公益活动已连续举办四年，以暖心行动守护患儿的童真与希望。

活动现场，满载心意的爱心礼包整齐陈列。医务人员与中国太保寿险宁波分公司的志愿者们化身暖心使者，将礼包逐一送到孩子们手中。收到礼物的孩子满脸喜悦，有的立刻拆开翻看惊喜，有的细心收好礼物，主动分享给身边陪同的家长。

龚和倩是中国太保寿险宁波分公司林萍工作室一名志愿者。她在派送礼物时总会俯身温柔地叮嘱孩子：“宝贝，要先问医生叔叔、护士阿姨，里面的食物你能不能吃，可不能自己偷吃哦。”

欢快热闹的节日氛围迅速感染了整个病区。不少手上打着点滴、行动不便的小朋友，纷纷走出病房，踮脚张望，期待着属于自己的那份礼包。志愿者们见状连忙轻声安抚：“大家先安心回病房休息，不方便出来的小朋友，我们会逐一进病房派送，绝对不会落下任何一个人。”

善意双向奔赴，童心传递温暖。童第周实验学校师生也参与本次爱心活动中来。“六一”前夕，学校特意发起爱心捐书活动，每位学生拿出自己珍藏的课外读本，充实病区的共享图书角。一本本图书承载着少年纯粹的心意——以书香陪伴患儿的康复之路。

上海师范大学附属宁波实验学校的孩子也来到病区，在宁波市奉化区臻心社会工作发展中心志愿者的组织下，化身小小玩伴，陪伴住院患儿一同嬉戏玩耍。孩子们积极参与DIY、铁皮玩具竞速跑等趣味项目，阵阵清脆的笑声此起彼伏，平日安静的病房，变成了暖意融融的童真乐园。



志愿者进病房为小朋友送礼物。（张璐 摄）

## 维修迟缓，快乐“停摆”



下应滨水公园内的儿童游乐区部分设施损坏。（方琴 摄）



高桥幸福路上的慈爱无忧路碗状转转椅游乐设施破损。（钟海雄 摄）

鄞州区下应滨水公园位于鄞州大道和湖下路交叉口附近。公园内的儿童游乐区设施还较新，不过部分设施已出现损坏现象。一处骑行设施因脚踏板缺失而无法使用，一处儿童旋转座椅也被塑料带封住，疑似损坏。

精灵鸟乐园位于奉化方桥街

道生命科学城区块，紧邻机场南路高架，是一个开放式儿童主题公园。精灵鸟乐园设计精巧，配置了多种类型的儿童游戏设施。

乐园的“萌宠嘉年华”、“落日沙滩”和环形水池三个项目，均设有按压式的洗手池。但记者试用后发现，这三个按压式洗手池，共有

六个水龙头，只有“落日沙滩”一处的一只水龙头能出水。乐园的保安说，“落日沙滩”洗手池设施损坏，需要修理。另外两处洗手池是特意关闭的，没在使用。

除以上点位外，海曙高桥幸福路上的慈爱无忧路碗状转转椅游乐设施破损，镇海西大河公园

摇摇车操作手杆缺失，户外打击乐器（音条琴）、休闲秋千、双人弹簧跷跷板等多类设施出现不同程度损坏，北仑戚家山街道儿童友好主题公园主题墙装饰物大面积脱落，儿童游乐打击乐器螺丝缺失等，居民期盼这份给予儿童的快乐能尽快“上线”。

## 防护薄弱，风险暗藏

位于南山路的奉化游乐园是一个综合性儿童游乐园。游乐园与奉化区青少年宫、龙湖公园彼此相连，是奉化城区孩子们游戏玩耍及成人跑步健身的集中场所之一。

仁湖公园中心设有一大型彩灯喷水池，水池深约1米，底部有少量积水，电缆、管道可见。记者走访发现，池子未设栏杆，仅四周用黑黄二色油漆刷了警示线，因使用年久，警戒线明显磨损，且池子边上所贴的“池内有电缆 严禁下池戏水”白色警示牌，警示文字已基本褪色，成为一块“白板”。

一位在公园晨跑的中年男子对记者说，这个水池好久没水了，成了个“大坑”，“这边晚上来玩的人不少，很多是小孩子，万一掉进池里，容易出事。”他建议重新涂刷警示线，最好使用反光效果好的材料，并更换这些“白板”警示牌，有条件的话可以在池边设置一些阻挡物，尽可能减少掉池风险。

奉化茗山公园是宁波首个山地公园，于今年2月底正式向游客开放，园内长3.9公里的橙色空中栈道尤为出名，成为遛娃遛娃的网红公园。茗山公园内的茗山乐园，建在一小丘上，设置了秋千、滑梯、攀爬架等儿童游乐设施。其中一座用木板、绳子构建的吊桥，跨在一条小溪上。

记者看到，这座吊桥的木板间隔不小，孩子走在上面，摇晃得厉害。边上一位家长认为，这座吊桥虽然仅五六米长，但对很多学龄前的儿童来说，通过还是有点难度的，一不小心会掉下去，“底下是小溪，踩到石块上搞不好会磕碰受伤。”这位家长建议，在吊桥底下铺一块网，就能完美化解风险。

精灵鸟乐园中心大鸟造型的钢架设施，有儿童滑梯和攀爬洞，表面均为不锈钢设计。另外，乐园中靠近沙滩处还有两部滑梯。5月27日记者走访时天气多云，滑梯摸上去已有温热感，但仅在靠沙滩的滑梯上面贴了



茗山乐园吊桥下面就是溪坑，孩子踩空易受伤。（余建文 摄）



方桥精灵鸟乐园的木桥下方铺有保护网，消除了隐患。（余建文 摄）

“高温天气 小心烫伤”的警示牌。

记者发现，滑梯几乎是儿童游乐园的标配，茗山公园的茗山乐园也有两部滑梯，同样是不锈钢材质建造，没有看到类似“小心烫伤”的警示提醒。夏季高温

天，这类滑梯往往会热得烫手，玩耍的孩子容易受到伤害。因此，对这类不锈钢设施，园区需要补齐警示牌，加强巡查，提醒家长、孩子注意防范。另一方面，也要积极探索这类设施的降温问题。

记者 余建文  
杨绪忠  
石仇龙杰  
方钟海雄  
实习生 曹嘉怡